

## Falls die Staufachklappe mit eingehängtem Becherhalter nicht richtig schließt

Dieses Schließblech kann man beim Citroen Jumper Baujahr 2021 in seiner Position variieren...



Mit einem Torx Schraubenzieher löst man die Schraube, verschiebt das Schließblech nach vorne und schraubt es wieder fest. Nun ist bei der Klappe mehr Spiel, der Becherhalter kann eingehängt werden und die Klappe schließt wieder.

